

Famille d'engins

R489

Session

26-38-047-CH

FORMATION

Date début 14/09/2026

Date fin 16/09/2026

TESTS

Date(s)

16/09/2026

Testeur(s)

Gaëtan BAHLINGER, Jonathan GEORGES

DOSSIER GÉNÉRIQUE

Photo	Candidats	Durée	Entreprise ou Organisme	Facturation	Payé le
	Romuald SALAGNAC	21 heure(s)	CPF	CPF	
	Loïs VILLAUME	21 heure(s)	CPF	CPF	

Vérifié le

16/09/2026



Archivé le

Visa du Responsable qualité

RÉCAPITULATIF D'UNE SESSION DE VALIDATION				
Date	Famille d'engins	Nbre de candidats	Lieu de validation	Nbre de CACES® délivrés
16/09/2026	R489	2	Saint-Amé	5

CHECK-LIST DE CONSTITUTION DU DOSSIER			
	Avant	Après	Archivage
Convention de mise à disposition du matériel nécessaire *	☐	☐	
Plan de prévention *	☐	☐	
Photos des matériels affectés aux tests*	☐	☐	
Bordereau de location / mise à disposition et Examen d'adéquation **	☐	☐	
Attestation de formation interne et déclaration sur l'honneur du candidat ***	☐	☐	
Fiches de présence	☒	☒	
Fiche d'émargement Test CACES®	☒	☒	
Fiche de synthèse individuelle des résultats		☒	
Corrigé du test théorique		☒	
Copie du Certificat de conformité CE *		☐	
Copie de la VGP à jour *		☐	
Photographies des candidats		☒	
Contrat ou facture de prestation des vacataires		☐	
Copie des certificats CACES® délivrés		☐	

***Pour les tests en externes**

**** Si location ou machines mises à disposition**

***** Pour les « tests secs » ou formations sans fiches de présence**

ACCUEIL EN SALLE		
Agencement des locaux	OUI/NON	OBSERVATIONS
Surface, Tables, chaises, température, luminosité...	☒	
Sanitaires, Vestiaires		
Tableau, prises, feutres...		

ÉTAT DES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Engins	1B	3	4	1A	Observations
Justificatifs de la conformité					
Déclaration CE ou Certif de conformité	☒	☒	☒	☒	//
Examen d'adéquation	☒	☒	☒	☒	//
VGP à jour et levée des réserves	☒	☒	☒	☒	//
Notice d'utilisation en français	☒	☒	☒	☒	//
Carnet de Maintenance ou Registre d'observations	☒	☒	☒	☒	//
Prise de poste (vérifications)					
Contrôle visuel de l'engin	☒	☒	☒	☒	//
Niveaux (Huile, batteries)	☒	☒	☒	☒	//
Charge de la batterie	☒	☒	☒	☒	//
Etat des pneus, bandages	☒	☒	☒	☒	//
Plaque de charge, capacité, abaques,...	☒	☒	☒	☒	//
Etat des fourches	☒	☒	☒	☒	//
Etat des organes de levage	☒	☒	☒	☒	//
Etat de la cabine et poste de conduite	☒	☒	☒	☒	//
Kit d'évacuation présent	☒	☒	☒	☒	//
Etat du porte-engins	☒	☒	☒	☒	//
Etat des accessoires d'arrimage	☒	☒	☒	☒	//
Prise de poste (essais)					
Dispositifs de sécurité	☒	☒	☒	☒	//
Direction	☒	☒	☒	☒	//
Arrêt d'urgence	☒	☒	☒	☒	//
Commandes	☒	☒	☒	☒	//
Freins de service	☒	☒	☒	☒	//
Anomalies (bruits,...)	☒	☒	☒	☒	//
Aire d'évolution					
Sol (état, résistance,...)	☒	☒	☒	☒	//
Obstacles éventuels	☒	☒	☒	☒	//
Balisage de la zone d'évolution	☒	☒	☒	☒	//
Conditions climatiques	☒	☒	☒	☒	//

VERIFICATIONS PREALABLES AU TESTS

Matériels et Machines choisies : ☒ Chez Georges formation ☐ Location

Les testeurs ci-dessous attestent avoir vérifié le matériel conformément à l'INS 4.4.1.4 Descriptif des moyens.
Vous trouverez ci-dessous les dates et observations correspondantes:

Date	Testeur	Matériel	Observations	Signature
16/09/26	Gaëtan BÄHLINGER	☒		
16/09/26	Jonathan GEORGES	☒		